

Ersatzteilliste

**Gabelstaplerschaufel
-Gabelzinkenaufnahme**



Adresse

**Bressel und Lade Maschinenbau GmbH
Hauptstraße 21
D-27374 Visselhövede**

Telefon 0049 (0) 4262 / 9547-0

Telefax 0049 (0) 4262 / 9547-70

E-Mail: info@bressel-lade.de

Internet: <http://www.bressel-lade.de>

Kennzeichnung

Die Kennzeichnung erfolgt durch das
Typenschild

Modell

Serien-Nr.

Baujahr

Eigengewicht


Hinweis Die gesamte Kennzeichnung besitzt Urkundenwert und darf nicht verändert oder unkenntlich gemacht werden!

Angaben für Anfragen und Bestellungen

Bei der Bestellung von Ersatzteilen ist die Modellbezeichnung, die Seriennummer und das Baujahr der Maschine anzugeben für die das Ersatzteil bestimmt ist.

Hinweis Die Verwendung von Ersatzteilen anderer Hersteller ist nur nach Absprache mit dem Hersteller zulässig. Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufheben.

		Bressel und Lade			
Maschinenbau GmbH Hauptstr. 21 D-27374 Visselhövede Tel.: 0049 (0)4262 / 9547-0 www.bressel-lade.de					
Seriennummer:					
Bezeichnung:					
Aufnahme:					
Baujahr:	Tragkraft:	kg	Gewicht:	kg	



Gabelstaplerschaufel -Gabelzinkenaufnahme			Stand 03/12
Pos.	Artikel – Nr.	Bezeichnung	Anzahl
01	70801516	Schürfleiste 150 x 16mm (500 HB) – Länge angeben!	1
02	99350202	Aufnahmepratze Zylinder (inkl. 4 Schrauben M10x25 und 4 Federringe M10)	2
03	71400710	Hydraulikzylinder 70/40x1000mm	1
03a	71507040	Dichtsatz 70/40 FAR	1
04	71681210	Schwenkverschraubung ½“ auf NW 10	1
05	71742400	Hydraulikschlauch 2400mm NW 10 Ü/Ü	1
06	71650017	Staubkappe Muffe BauGr. 3	2
07	71650016	Hydraulikmuffe BauGr. 3	2
07a	71691210	Einschraubverschraubung ½“ auf NW 10	2
08	71742000	Hydraulikschlauch 2000mm NW 10 Ü/Ü	1
09	71683810	Schwenkverschraubung 3/8“ auf NW 10	1
10	71201335	Lagerbolzen 135x30mm (inkl. Sicherung)	1